



Servidor 8.10.0211

- Novo redirecionamento dos canais de vídeo conforme a seqüência dos cabos das placas VP-1612P e VP-1624P;

VP-1612P – 4 Canais			
1º Cabo		2º Cabo	
Cabo	Vid8		
1			
2	1		
3			
4	2		
5			
6	3		
7			
8	4		

VP-1612P – 8 Canais			
1º Cabo		2º Cabo	
Cabo	Vid8		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		

VP-1612P – 12 Canais			
1º Cabo		2º Cabo	
Cabo	Vid8	Cabo	Vid8
1	1	1	
2	2	2	9
3	3	3	
4	4	4	10
5	5	5	
6	6	6	11
7	7	7	
8	8	8	12

VP-1612P – 16 Canais			
1º Cabo		2º Cabo	
Cabo	Vid8	Cabo	Vid8
1	1	1	9
2	2	2	10
3	3	3	11
4	4	4	12
5	5	5	13
6	6	6	14
7	7	7	15
8	8	8	16



VP-1624P – 8 Canais			
1º Cabo		2º Cabo	
Cabo	Vid8		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		

VP-1624P – 16 Canais			
1º Cabo		2º Cabo	
Cabo	Vid8	Cabo	Vid8
1	1	1	9
2	2	2	10
3	3	3	11
4	4	4	12
5	5	5	13
6	6	6	14
7	7	7	15
8	8	8	16

VP-1624P – 24 Canais			
1º Cabo		2º Cabo	
Cabo	Vid8	Cabo	Vid8
1	1	1	9
2	2	2	10
3	3	3	11
4	4	4	12
5	5	5	13
6	6	6	14
7	7	7	15
8	8	8	16

VP-1624P – 24 Canais			
3º Cabo		4º Cabo	
Cabo	Vid8		
1	17		
2	18		
3	19		
4	20		
5	21		
6	22		
7	23		
8	24		

VP-1624P – 32 Canais			
1º Cabo		2º Cabo	
Cabo	Vid8	Cabo	Vid8
1	1	1	9
2	2	2	10
3	3	3	11
4	4	4	12
5	5	5	13
6	6	6	14
7	7	7	15
8	8	8	16

VP-1624P – 32 Canais			
3º Cabo		4º Cabo	
Cabo	Vid8	Cabo	Vid8
1	17	1	25
2	18	2	26
3	19	3	27
4	20	4	28
5	21	5	29
6	22	6	30
7	23	7	31
8	24	8	32